






TunerStudio MS Ultra v3.2.00 - 206 mrt (Connectez-vous pour obtenir la version du firmware) Enregistré pour : Jeremy Dubard

Fichier Options Enregistrement de données Communications Outils Aide



Tableaux de bord


Tuning & Dyno Views

Graphes & Logs

Diagnostics, visualisation et enregistrement de la RAM.

Auto-apprentissage des temps d'injection

Notes



Erreur sur un paramètre

Protocol Error Reported for 206 mrt

The following error was reported during communication attempts:
A Controller is responding, but not at the project assigned CAN ID.

Check:

- The target device is powered on.
- The CAN ID assigned in Project Settings matches that of your target controller.

Please correct the problem and power cycle the device you are connected to. Then uncheck Work Offline

Fermer